

Sanierung der Gehwegsbereiche an der Marienstraße Fotodokumentation



Betroffene Bereiche





**Sanierung eines Standort
es in Höhe des
Sparkassengebäudes,
Tiefe der Wurzeln ca.
40 cm**

