

Stadt Amberg

Radverkehrskonzept 2017

Anlagenband zum Schlussbericht



Stadt Amberg

Radverkehrskonzept 2017

Anlagenband zum Schlussbericht

Auftraggeber: Stadt Amberg, Stadtplanungsamt

Auftragnehmer: Planungsgemeinschaft Verkehr
PGV-Alrutz GbR
Adelheidstraße 9b
D - 30171 Hannover
Telefon 0511 220601-80
Telefax 0511 220601-990
E-Mail info@pgv-alrutz.de
www.pgv-alrutz.de


Bearbeitung: Heike Prahlw
Linn Schröder

Hannover, am 05. Dezember 2017


Inhalt

A	Plan 1: Radverkehrsnetz	1
B	Plan 2: Handlungsbedarf im Radverkehrsnetz	2
C	Tabelle Handlungsbedarf	3

A Plan 1: Radverkehrsnetz



B Plan 2: Handlungsbedarf im Radverkehrsnetz



C Tabelle Handlungsbedarf

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
1.	Werner-von-Siemens-Straße Zw. Köferinger Straße und Georg-Hilbenz-Straße	Westseitig Gehweg, Radverkehr frei (Zweirichtungsverkehr) in überwiegend unzureichender Breite Unklare Regelung für Radverkehr vom Kreisel kommend DTV: ca. 15.200 Kfz/ 24 h (2011)	Ausbau beidseitiger Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn	1	



Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
2.	Werner-von-Siemens-Straße / Georg-Hilbenz-Straße	Engstelle durch Signalmasten	Signalmasten versetzen	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
3.	Werner-von-Siemens-Straße Zw. Georg-Hilbenz-Straße und Bruno-Hofer-Straße	Westseitig gemeinsamer Geh- und Radweg Ostseite unklar DTV: ca. 15.100 Kfz/ 24 h (2011)	Ostseite Radweg kennzeichnen (Piktogramme) oder mit Vz 240 VwV StVO ausweisen	K	



Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
4.	Werner-von-Siemens-Straße Zw. Bruno-Hofer-Straße und Ohmstraße	Mischverkehr Fehlende Radverkehrsanlage DTV: ca. 7.600-8.300 Kfz/ 24 h (2011)	Ausbau beidseitiger Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Markierungslösung prüfen Alternativ: Einseitige Radverkehrsführung im Zweirichtungsverkehr	2	
5.	Werner-von-Siemens-Straße Zw. Ohmstraße und Bayernwerkstraße	Mischverkehr Fehlende Radverkehrsanlage DTV: ca. 6.300 Kfz/ 24 h (2011)	Ausbau beidseitiger Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Markierungslösung prüfen Alternativ: Einseitige Radverkehrsführung im Zweirichtungsverkehr	2	



Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
6.	Georg-Hilbenz-Straße	Nordseitiger gem. Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr Fehlender Sicherheitstrennstreifen zu Längsparkern DTV: ca. 1.600-3.100 Kfz/ 24 h (2011)	Radweg aufgeben, Radverkehr im Mischverkehr führen Alternativ: Nordseitig Sicherheitstrennstreifen markieren und Gehweg, Radverkehr frei für richtungstreuen Radverkehr einrichten Südseite Markierung Schutzstreifen prüfen	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
7.	Wegeverbindung Zw. Werner-von-Siemens- Straße und Köferinger Straße	Selbständige Wegeverbindung Gemeinsamer Geh- und Radweg Belagsqualität Engstellen durch Poller Ungesicherte Querung Werner-von-Siemens-Straße für Radverkehr entlang Radwanderweg	Poller entfernen oder durch reflektierende Poller mit Bodenmarkierung ersetzen. Durchlassbreite mind. 1,50 m gewährleisten Wegeausbau auf Regelbreite Mittelinsel oder Querungshilfe (dient auch der Geschwindigkeitssenkung im Ortseingangsbereich)	K 2	 

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
8.	Köferinger Straße Zw. Kreisverkehr und Ende Tankstelle	Westseitig gemeinsamer Geh- und Radweg in unzureichender Breite (fehlender Sicherheitstrennstreifen) unzureichende Sicherung Radverkehrsanlage an Zufahrt Tankstelle und Überleitung von Seitenraum auf die Fahrbahn Ostseite fehlende Erreichbarkeit gemeinsamer Geh- und Radweg im Kreis (fehlende Bordabsenkung) DTV: ca. 7.100 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr nach Kreisverkehr gesichert auf Fahrbahn führen Markierung beidseitiger Schutzstreifen Köferinger Straße zwischen Kreisverkehr und Liebiggrabenweg Bestand  Lösungsvorschlag 	K	 

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
9.	Köferinger Straße Zw. Ende Tankstelle und Liebengrabenweg	Mischverkehr DTV: ca. 7.100 Kfz/ 24 h (2011)	Markierung beidseitiger Schutzstreifen <i>Querschnitt vgl. Nr. 8</i>	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
10.	Köferinger Straße Zwischen Liebengrabenweg und Staufenbergstraße	Mischverkehr Gemeinsamer Geh- und Radweg im Kreisverkehr DTV: ca. 4.300-5.100 Kfz/ 24 h (2011)	Radweg im Kreisverkehr aufgeben, Radverkehr im Mischverkehr führen Markierungslösung im Zuge Köferinger Straße prüfen (ggf. einseitig) Köferinger Straße zwischen Liebengrabenweg und Staufenbergstraße Bestand  Lösungsvorschlag 	K	 

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
11.	Köferinger Straße Zwischen Stauffenbergstraße und Bundeswehr-Krankenhaus (AM 2)	Mischverkehr DTV: ca. 2.500 Kfz/ 24 h (2011)	Markierungslösung prüfen Anbindung paralleler Wegeverbindungen herstellen Köferinger Straße zwischen Stauffenbergstraße und Beginn Radweg rechts/links Bestand  Lösungsvorschlag 	K	
12.	Wegeverbindung zwischen Köferinger Straße und Stadtgrenze Richtung Westen	selbständige Wegeverbindung Poller an mehreren Einmündungen Belagsqualität im Waldbereich	Poller entfernen oder durch reflektierende Poller mit Bodenmarkierung ersetzen. Durchlassbreite mind. 1,50 m gewährleisten Belagerneuerung im Waldbereich	K 2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
13.	Liebengrabenweg	Mischverkehr DTV: ca. 1.100-2.800 Kfz/ 24 h (2011)	Vorbeifahrstreifen und aufgeweiteter Aufstellbereich am Knoten Köferinger Straße ergänzen	K	
14.	Liebengrabenweg Wegeverbindung zur Köferinger Straße (Höhe Robert-Koch-Straße)	Poller mit zu geringer Durchlassbreite	Poller entfernen oder durch reflektierende Poller mit Bodenmarkierung ersetzen. Durchlassbreite mind. 1,50 m gewährleisten	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
15.	Unterführung Köferinger Straße	Fehlende Beleuchtung	Beleuchtung ergänzen	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
16.	Wegeverbindung Höhe Übergang Köferinger Straße/ Waldhausstraße	Belagsqualität Ungesicherte Querung Köferinger Straße zur Weiterfahrt auf straßenbegleitendem Geh- und Radweg	Belagsausbesserung Mittelinsel oder Querungshilfe einrichten (dient auch der Geschwindigkeitssenkung im Ortseingangsbereich)	K 1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
17.	Kreisverkehr Hockermühlstraße, Sebastianstraße, Köferinger Straße, Werner-von-Siemens- Straße, Wingershofer Straße	Umlaufender gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr Unklare bzw. nicht einheitliche Beschilderung	Beschilderung anpassen	K	
18.	Wingershofer Straße Zw. Kaiser-Wilhelm-Ring und Brücke über die Vils	Mischverkehr Ostseitig parallel verlaufender Radweg, durch Böschung von Fahrbahn getrennt Radweg wird überwiegend von Fußverkehr genutzt DTV: ca. 6.600-10.500 Kfz/ 24 h (2011)	Beidseitig Schutzstreifen markieren Radweg aufgeben und als Fußweg nutzen	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
19.	Wingershofer Straße Zw. Brücke über die Vils und Freischützgäßchen	Ostseite gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Engstellen an Baumstandorte in Mittellage DTV: ca. 6.500 Kfz/ 24 h (2011)	Beidseitig Schutzstreifen markieren Radweg aufgeben und als Fußweg nutzen	K	
20.	Brücke über die Vils Zw. ACC und Wingershofer Straße	Von Norden kommend starker Verschwenk oder Fahren über Treppe nötig	Treppe entfernen bzw. einebnen	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
21.	Wingershofer Straße Zw. Freischützgäßchen und Kreisverkehr (West)	Mischverkehr parallele Verbindung über verkehrsberuhigten Bereich vorhanden	Radverkehr auf Schutzstreifen im Zuge Wingershofer Straße bis zum Kreisverkehr und am Kreis gesichert in den Seitenraum führen	K	
22.	Sebastianstraße Zw. Zeppelinstraße und Kennedystraße	Beidseitig Schutzstreifen unzureichende Breite parallel zu Parkständen (fehlender Sicherheitsraum) Schutzstreifen ist an Einmündungen unterbrochen	Schutzstreifen in Einmündungsbereichen durchführen Schutzstreifen parallel zu Parkständen in mind. 1,50 m Breite markieren	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
23.	Sebastianstraße Höhe Hohenburger Straße	Umwegige Erreichbarkeit Hohenburger Straße Sperrketten	Ketten entfernen Borde absenken Zugangsbeschränkung ggf. über beidseitige Poller mit Bodenmarkierung. Durchlassbreite mind. 1,50 m gewährleisten  Beispiel beidseitige Poller (Bruchsal)	K	
24.	Sebastianstraße Zw. Kennedystraße und Haager Weg	Mischverkehr unklare Radverkehrsführung am Kreisverkehr Haager Weg DTV: ca. 3.500 Kfz/ 24 h (2011)	Deutliche Kennzeichnung Mischverkehr Höhe Einmündung Kennedystraße und am Kreis, z.B. durch Vz 239 auf Gehwegen oder durch Piktogramme ggf. einseitiger Schutzstreifen Richtung Kreisverkehr (bergauf) markieren	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
25.	Haager Weg Zw. Sebastianstraße und Gailoher Hauptstraße	Nordseitig gemeinsamer Geh- und Radweg bis Wurzelstraße, anschließend Gehweg, Radverkehr frei in unzureichender Breite Südseite Gehweg, Radverkehr frei DTV: ca. 3.800-4.200 Kfz/ 24 h (2011)	Radweg aufgeben, ggf. Gehweg, Radverkehr frei ausweisen Beidseitig Markierungslösung prüfen	K	
26.	Haager Weg Höhe Querung Dr.-Hans- Raß-Straße	unzureichende Sichtbeziehungen	Sträucher in Straßennähe deutlich einkürzen oder durch niedrigen Bewuchs ersetzen Aufstellbereich (vorgezogener Seitenraum) einrichten	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
27.	Wegeverbindung zw. Von-Kleist-Straße und AM4 <i>perspektivische Netzerweiterung</i>	Belagsqualität unzureichende Sicherung bei Querung der AM15	Neubau Wegeverbindung unter Berücksichtigung Querungsbedarf AM15	2p	
28.	Gailoher Hauptstraße Zw. Haager Weg und Sandackerstraße	Nordseitig gemeinsamer Geh- und Radweg Mehrfach parkende Kfz auf Radverkehrsanlage Südseite Gehweg, Radverkehr frei DTV: ca. 3.000 Kfz/ 24 h (2011)	Radweg aufgeben, ggf. Gehweg, Radverkehr frei ausweisen Unterbindung Kfz-Parken auf Radverkehrsanlage ggf. Markierungslösung prüfen	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
29.	Gailoher Hauptstraße Zw. Sandackerstraße und Rosenplatz	Nordseitig gemeinsamer Geh- und Radweg in unzureichender Breite Südseite Gehweg, Radverkehr frei DTV: ca. 2.700 Kfz/ 24 h (2016)	Radweg aufgeben, Radverkehr im Mischverkehr führen ggf. Gehweg, Radverkehr frei ausweisen	K	
30.	Wegeverbindung Zw. Stauffenbergstraße und Von-Scheffel-Straße <i>Perspektivische Netzerweiterung</i>	fehlende Wegeverbindung	Wegeneubau	2p	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
31.	Wegeverbindung auf Radrundwanderweg aus Gewerbegebiet Gailoh Richtung Norden	Fehlende Freigabe für den Radverkehr, Belagsqualität	Freigabe für den Radverkehr ergänzen Belagserneuerung	K 2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
32.	AM 4 (außerorts)	Mischverkehr DTV: ca. 3.400 Kfz/ 24 h östlich Einmündung AM 15 (2016); ca. 2.100 Kfz/ 24 h westlich Einmündung AM 15 (2016) <i>Geschwindigkeitstrichter 80/60 bei Einmündungen AM 15 und Atzricht</i>	Neubau einer anforderungsgerechten Radverkehrsanlage	2	
33.	Wegeverbindung nördlich Flugplatz Rammertshof Amberg bis An der Kemnathermühle	Belagsqualität Umlaufsperrern	Umlaufsperre entfernen oder durch reflektierende Poller mit Bodenmarkierung ersetzen. Durchlassbreite mind. 1,50 m gewährleisten Belagserneuerung	K 2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
34.	AM 1 (außerorts)	Mischverkehr DTV: ca. 3.800 Kfz/ 24 h (2016)	Geschwindigkeitsreduzierung auf max. 70 km/h Neubau einer anforderungsgerechten Radverkehrsanlage	K 2	
35.	Heftnerweg (außerorts) westlich Verlängerung Am Weiherholz bis Stadtgrenze	Gemeindeverbindungsstraße (100 km/h) Mischverkehr westlich Am Weiherholz Belagsqualität	Geschwindigkeitsreduzierung auf max. 70 km/h Belagserneuerung westlich Am Weiherholz	K 2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
36.	Verlängerung Marterlweg bis Postweiher	Belagsqualität Schranke	Wegeausbau	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
37.	In der Schäflohe, Am Fiederhof, Am Weiherholz (außerorts)	Gemeindeverbindungsstraße (100 km/h) Mischverkehr	Geschwindigkeitsreduzierung auf max. 70 km/h	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
38.	Sulzbacher Straße Zw. Pfalzgrafenring und Obersdorfer Brücke	Ostseitiger Radweg, ab Hollergasse gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr Fehlender Sicherheitstrennstreifen, verblasste Roteinfärbung bei Einfahrt Parkhaus Freier Rechtsabbieger am Knoten Obersdorfer Brücke DTV: ca. 13.400-14.300 Kfz/ 24 h (2016)	Radverkehr richtungstreu führen Ausbau Radverkehrsanlage auf Westseite in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrenn- streifen zur Fahrbahn, ggf. Markierungs- lösung prüfen Ostseite Sicherheitstrennstreifen ergänzen, Radverkehrsanlage für richtungstremen Radverkehr beibehalten Roteinfärbung Einfahrt Parkhaus erneuern Rückbau freier Rechtsabbieger bzw. Einbindung in Signalisierung	1	 


Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
39.	Sulzbacher Straße Zw. Obersdorfer Brücke und Wegeverbindung zur Neumühler Straße	Ostseitig Gehweg, Radverkehr frei (Zweirichtungsverkehr) in unzureichender Breite mehrere Verschwenks und Engstellen ungünstige Anbindung Robert-Strell- Straße (unzureichende Bordabsenkung) DTV: ca. 12.200 Kfz/ 24 h (2016)	Radverkehr richtungstreu führen Beidseitiger Ausbau Radverkehrsanlage in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrenn- streifen zur Fahrbahn, ggf. Markierungs- lösung prüfen Anbindung Robert-Strell-Straße berücksichtigen	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
40.	Sulzbacher Straße Zw. Wegeverbindung zur Neumühler Straße und Kokereistraße	Ostseitig Gehweg, Radverkehr frei (Zweirichtungsverkehr) in unzureichender Breite Furtmarkierung Einmündung Wegeverbindung Neumühler Straße verblasst	Ausbau ostseitiger Seitenraum auf Regelbreite (mind. 2,50 m zzgl. Sicherheitstrennstreifen) Anbindung Dr.-Robert-Strell-Straße berücksichtigen Anlage Mittelinsel als Querungshilfe im Übergang vom einseitigen Zweirichtungsverkehr zur richtungstreu Radverkehrsführung (dient auch der Geschwindigkeitssenkung) Höhe Einmündung Wegeverbindung zur Neumühler Straße Erneuerung Furtmarkierung an Einmündung Wegeverbindung Neumühler Straße	1	 


Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
41.	Dr.-Robert-Strell-Straße zw. Selgradstraße und Bushaltestelle Luitpoldhöhe Hörburger Straße	Einseitiger Zweirichtungsradweg in unzureichender Breite fehlender Sicherheitstrennstreifen DTV: ca. 2.100 Kfz/ 24 h (2016)	Radweg aufgeben Markierung entfernen	K	
42.	Galgenbergweg	Belagsschäden unzureichende Beleuchtung (fehlende soziale Kontrolle)	Beleuchtung verbessern abschnittsweise Belagserneuerung bzw. -ausbesserung	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
43.	Hockermühlstraße Zw. Wingershofer Straße und Kochkellerstraße	Nordseitig gemeinsamer Geh- und Radweg in unzureichender Breite (Zweirichtungsverkehr) und ungeeignetem Belag freier Rechtsabbieger am Knoten Kochkellerstraße DTV: ca. 13.100-16.600 Kfz/ 24 h (2011)	Ausbau beidseitiger Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen ggf. vorhandene fahrbahnnah Gehwege als Radwege nutzen und bisheriger gemeinsamer Geh- und Radweg zum Gehweg ausbauen Rückbau freier Rechtsabbieger oder Einbindung in Signalisierung Radverkehrsfurt an Einmündung Kochkellerstraße geradlinig und fahrbahnnah führen Alternativ: Markierungslösung prüfen	1	


Hockermühlstraße
zwischen Wingershofer Straße
Bestand



Lösungsvorschlag 1, Reduzierung Grünfläche




Lösungsvorschlag 2, aufgesetztes Parken und Radfahrstreifen




Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
44.	Hockermühlstraße Zw. Kochkellerstraße und Kastler Straße	Nordseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg in unzureichender Breite (Zweirichtungsverkehr) unklare Beschilderung Belagsschäden Weit abgesetzte Furt an Einmündung Kastlerstraße unzureichende Berücksichtigung Radverkehr am Knoten (lange Wartezeiten) DTV: ca. 14.100-16.000 Kfz/ 24 h (2011)	Ausbau beidseitiger Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Radverkehrsfurt Kastlerstraße fahrbahnnah führen Signalanlagen für Radverkehr optimieren Alternativ: Markierungslösung prüfen	1	 


Hockermühlstraße
zwischen Kochkellerstraße und Kasteler Straße
Bestand




Lösungsvorschlag 1, mit einseitigem Bordversatz



Lösungsvorschlag 2, ohne Bordversatz und einseitigem Schutzstreifen



Lösungsvorschlag 3, ohne Bordversatz und einseitigem Radfahrstreifen



Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
45.	Kastler Straße	Mischverkehr wichtige Schülerverbindung Es bestehen Planungen die Fläche zwischen Nürnberger Straße und Kastler Straße zu einem großflächigen Einzelhandels- und Gewerbegebiet umzunutzen. DTV: ca. 6.100-6.400 Kfz/ 24 h (2011) DTV: ca. 7.100 Kfz/24 h (2016, werktäglich)	Beidseitig Schutzstreifen markieren	in Planung	
46.	Fuggerstraße zw. Hockermühlstraße und Gerberstraße	Südseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) unklare Beschilderung DTV: ca. 14.700 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseitig Schutzstreifen markieren Südseitige Radverkehrsanlage für richtungstreuen Radverkehr nutzen	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
47.	Fuggerstraße Zw. Gerberstraße und Hansestraße	Südseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) in zum Teil unzureichender Breite weit abgesetzte Radverkehrsfurt an Einmündung Malteserleite unzureichende Sicherung Radverkehr an Grundstückszufahrten DTV: ca. 8.700-13.600 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseitig Schutzstreifen markieren Südseitige Radverkehrsanlage für richtungstreuen Radverkehr nutzen Radverkehrsfurt Malteserleite fahrbahnnah führen Radweg an Grundstückszufahrten durchführen und ggf. Piktogramme ergänzen	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
48.	Fuggerstraße Zw. Hansestraße und westlich Brücke B 299	Südseitig Radfahrstreifen Radverkehr Richtung Westen bleibt im Seitenraum (Engstelle)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseitig Markierung Schutzstreifen prüfen (Alternativ: Schutzstreifen im Brückenbereich aussetzen) Südseitige Radverkehrsanlage für richtungstreuen Radverkehr nutzen	2	
49.	Fuggerstraße Zw. westlich Brücke B 299 und Speckmannshofer Straße	Südseitiger Radweg in unzureichender Breite (Zweirichtungsverkehr) DTV: ca. 4.200-5.900 Kfz/ 24 h (2016)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseitig Markierung Schutzstreifen prüfen Südseitige Radverkehrsanlage für richtungstreuen Radverkehr nutzen Gesicherter Übergang vom Schutzstreifen in den westseitigen Seitenraum vor Knoten Speckmannshofer Straße (z.B. durch Mittelinsel)	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
50.	Fleurystraße	Südseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Engstelle durch Buswartehäuschen und Kfz-Parken auf Radweg DTV: ca. 5.200-6.100 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseitig Markierung Schutzstreifen prüfen Südseitige Radverkehrsanlage als Gehweg, Radverkehr frei für richtungstreuen Radverkehr nutzen Kfz-Parken auf Radweg unterbinden	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
51.	Katharinenfriedhofstraße Zw. Beethovenstraße und Höhe Mitte Friedhof	Südseitig gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) in nur knapp ausreichender Breite fehlender Sicherheitstrennstreifen DTV: ca. 7.200 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseitig Markierung Schutzstreifen prüfen Südseitige Radverkehrsanlage für richtungstreuen Radverkehr nutzen	2	
52.	Katharinenfriedhofstraße Zw. Höhe Mitte Friedhof und Nürnberger Straße	Südseitiger Radweg (Zweirichtungsverkehr) Markierungen und Roteinfärbungen verblasst DTV: ca. 7.200 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseitig Markierung Schutzstreifen prüfen Am Knoten Nürnberger Straße Radverkehr gesichert in Seitenraum führen Südseitige Radverkehrsanlage für richtungstreuen Radverkehr nutzen Furtmarkierungen erneuern	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
53.	Verbindung zwischen Katharinenfriedhofstraße und Fuggerstraße (bzw. Einkaufszentrum südlich Nürnberger Straße) <i>perspektivische Netzerweiterung</i>	Fehlende Anbindung Barrierewirkung Nürnberger Straße	Verbindung herstellen ggf. Brückenneubau und Grunderwerb nötig	2p	 Quelle: Google Earth
54.	Speckmannshofer Straße Zw. Nürnberger Straße und Fuggerstraße	Südseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg	Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung prüfen	K	 © PGV-Alrutz

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
55.	Kreisverkehr Infanteriestraße, Katharinenfriedhofstraße, Fleurystraße, Beethovenstraße	Umlaufender gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr	Radverkehr im Kreisverkehr im Mischverkehr führen Radverkehr im Seitenraum im Vorfeld des Kreisverkehrs gesichert auf Fahrbahn führen	2	
56.	Infanteriestraße	Ostseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg in zum Teil unzureichender Breite (Zweirichtungsverkehr) DTV: ca. 6.000-7.200 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Westseitig Markierung Schutzstreifen prüfen gesicherter Übergang in Seitenraum vor Knoten Nürnberger Straße Ostseitige Radverkehrsanlage für richtungstreuen Radverkehr nutzen	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
57.	Beethovenstraße	Mischverkehr fehlende Überleitung vom baulichen Radweg im Kreisverkehr auf die Fahrbahn	vgl. auch Nr. 55 Bei dualer Führung im Kreis Bordabsenkung zur Weiterfahrt im Mischverkehr herstellen	K	
58.	Ziegelgasse	Einbahnstraße ohne Freigabe für den gegengerichteten Radverkehr Engstelle Höhe Ziegeltor	Freigabe für gegengerichteten Radverkehr einrichten Im Bereich Ziegeltorplatz inkl. Durchfahrt Ziegeltor Schutzstreifen entgegen Kfz- Fahrtrichtung markieren, ggf. 1 Kfz- Stellplatz hinter (südlich) Ziegeltor aufgeben	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
59.	Verlängerung Schwaigerstraße zw. Gabelsbergerstraße und Kaiser-Ludwig-Ring <i>perspektivische Netzerweiterung</i>	Fehlende Querungsmöglichkeit Schienen für Radverkehr Unterführung für Radverkehr nicht geeignet	Unterführung für Radverkehr ausbauen Alternativ: Neubau Unterführung für Radverkehr	2p	
60.	Bahnhofstraße zw. Kaiser-Ludwig-Ring und Batterieasse	Mischverkehr Orientierung	Verdeutlichung der Führung im Mischverkehr durch Piktogramme auf der Fahrbahn	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
61.	Obere Nabburger Straße	Einbahnstraße ohne Freigabe für den gegengerichteten Radverkehr Belagsqualität	Freigabe für gegengerichteten Radverkehr einrichten Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	K 2	
62.	Untere Nabburger Straße	Belagsqualität	Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
63.	Weinstraße	Belagsqualität	Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	2	
64.	Malteserplatz	Belagsqualität	Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
65.	Schrannenplatz, Franziskanergasse, Mühlgasse zw. Viehmarkt und Kurvenbereich am Vilsufer	Belagsqualität insbesondere im Kurvenbereich Mühlgasse Sturzgefahr	Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	1	
66.	Fronfestgasse	Belagsqualität	Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
67.	Herrnstraße	Belagsqualität Einbahnstraße ohne Freigabe für den gegengerichteten Radverkehr	Freigabe für gegengerichteten Radverkehr einrichten Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	K 2	
68.	Hallplatz	Einbahnstraße ohne Freigabe für den gegengerichteten Radverkehr Belagsqualität	Freigabe für gegengerichteten Radverkehr einrichten Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	K 2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
69.	Löffelgasse	Belagsqualität	Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	2	
70.	Schloßgraben	Belagsqualität	Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
71.	Regierungsstraße	Belagsqualität	Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	2	
72.	Salzstadelplatz	Belagsqualität	Ebenen Fahrbereich für Radverkehr herstellen, z.B. durch Fugen verfüllen oder Einbau ebener Pflasterstreifen in Mittellage	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
73.	Wegeverbindung Zw. Zeughausstraße und Kurfürstenring	Östlich der Vils, Höhe Stadtbrille: Engstelle Evtl. Belagsqualität	Ausbauoptionen, z.B. Anbau Richtung Vils, prüfen Alternativ: Netzänderung (auch touristische Route) über Basteisteg bzw. Bastei	1	






Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
74.	Regensburger Straße Zw. Kreisverkehr und Raigeringer Straße	Nordseitig Gehweg, Radverkehr frei (Zweirichtungsverkehr) Engstellen Höhe Bahnbrücke und Masten Parkleitsystem DTV: ca. 25.100 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseitigen Gehweg für richtungstremen Radverkehr beibehalten und nach Möglichkeit auf Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen ausbauen Beidseitig zusätzlich Schutzstreifen markieren	1	





Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
75.	Regensburger Straße Zw. Raigeringer Straße und Merianstraße	Beidseitig gemeinsame Geh- und Radwege z.T. in unzureichender Breite fehlender Sicherheitstrennstreifen Radverkehrsfurt Einmündung Mosacherweg weit abgesetzt DTV: ca. 18.900-22.500 Kfz/ 24 h (2011)	Ausbau beidseitiger Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn z.T. Aufgabe separater Abbiegefahrstreifen nötig Deutliche Kennzeichnung der Radwege an Grundstückszufahrten (z.T. Sichtprobleme) Alternativ: beidseitig Schutzstreifen markieren in Kombination mit Gehweg, Radverkehr frei Radverkehrsfurt Mosacher Straße fahrbahnnah führen	1	





Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
76.	Regensburger Straße / Merianstraße	freier Rechtsabbieger umwegige Radverkehrsführung im Knoten	Rückbau freier Rechtsabbieger oder Einbindung in die Signalisierung Radverkehrsfurt im Zuge Regensburger Straße fahrbahnnah führen	1	
77.	Regensburger Straße Zw. Merianstraße und Barbarastraße	beidseitig gemeinsame Geh und Radwege Fehlender Sicherheitstrennstreifen Engstellen durch Signalmasten Sichtbehinderung durch Werbeaufsteller an Grundstückszufahrten DTV: ca. 19.800 Kfz/ 24 h (2011)	Ausbau beidseitiger Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Alternativ: Sicherheitsbereich auf Fahrbahn durch Leitschwellen/Leitbaken abtrennen Sicherung Radverkehr an Grundstückszufahrten (z.B. Furtmarkierung inkl. Piktogramme) Versetzen bzw. Unterbinden von Hindernissen	1	



Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
78.	Regensburger Straße / Barbarastraße	freier Rechtsabbieger umwegige Radverkehrsführung im Knoten	Rückbau freier Rechtsabbieger oder Einbindung in die Signalisierung (Sicherheit vor Leistungsfähigkeit) Radverkehrsfurt im Zuge Regensburger Straße fahrbahnnah führen	1	
79.	Regensburger Straße zw. Barbarastraße und AM 30	Südseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Fehlender Sicherheitstrennstreifen unzureichende Sicherung an Grundstückszufahrten DTV: ca. 12.300 Kfz/ 24 h (2011)	Sicherheitstrennstreifen markieren Sicherung Radverkehr an Grundstückszufahrten (z.B. Furtmarkierung inkl. Piktogramme)	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
80.	Mariahilfbergweg Zw. Bergauffahrt und Marienstraße	Durchfahrverbot östlich Klinikum z.T. sehr steil, 18% Steigung/Gefälle	Freigabe für Radverkehr ergänzen	K	
81.	Mariahilfbergweg Zw. Marienstraße und Kaiser-Ludwig-Ring	Mischverkehr Steigung und Gefälle DTV: ca. 10.100 Kfz/ 24 h (2011) Wichtige Achse für Rad- und Kfz-Verkehr	Auf beiden Seiten der Unterführung einseitige Schutzstreifen (bergauf) markieren Langfristig Ausbau (Verbreiterung) Unterführung nötig	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
82.	Marienstraße zw. Mariahilfbergweg und Raigeringer Straße	Westseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Engstellen Fehlender Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Kfz DTV: ca. 8.400 Kfz/ 24 h (2011)	Markierungslösung prüfen Radverkehr im Kreis im Mischverkehr führen	2	 
Marienstraße zwischen Mariahilfbergweg und Emailfabrikstraße Bestand  Marienstraße zwischen Emailfabrikstraße und Raigeringer Straße Bestand  Lösungsvorschlag 1, ohne Bordversatz  Lösungsvorschlag  Lösungsvorschlag 2, mit Rückbau Mittelstreifen 					

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
83.	Raigeringer Straße Zw. Regensburger Straße und Marienstraße	Westseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) fehlende Einheit von Entwurf und Betrieb DTV: ca.12.400 Kfz/ 24 h (2011) 0	Radverkehr richtungstreu führen Westseitige Radverkehrsanlage für richtungstremen Radverkehr beibehalten Ostseitig Schutzstreifen markieren Alternativ: Beidseitig Schutzstreifen markieren oder Ausbau beidseitiger Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen	1	
Raigeringer Straße zwischen Regensburger Straße und Marienstraße Bestand Westseite  Ostseite Lösungsansatz 1, Schutzstreifen, ohne Umbau Westseite  Ostseite Lösungsansatz 2, gem. Geh-/Radweg, einseitiger Bordversatz Westseite  Ostseite Lösungsansatz 3 Westseite  Ostseite					

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
84.	Raigeringer Straße Zw. Marienstraße und Wernerstraße	Südseitiger Radweg ohne Benutzungspflicht (Zweirichtungsverkehr) in unzureichender Breite wichtige Schülerverbindung DTV: ca. 7.200-9.700 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Südseitige Radverkehrsanlage als gemeinsamen Geh- und Radweg für richtungstremen Radverkehr beibehalten Nordseitig Schutzstreifen markieren und über abknickende Vorfahrt führen gesicherter Übergang zwischen Seitenraum und Fahrbahnführung gewährleisten Alternativ: Beidseitig Schutzstreifen markieren oder Ausbau beidseitiger Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen Anbindung Pfistermeisterstraße berücksichtigen	1	
Raigeringer Straße zwischen Marienstraße und Wernerstraße Bestand Nordseite Südseite  Lösungsansatz 1, Schutzstreifen, ohne Umbau Nordseite Südseite  Lösungsansatz 2, gem. Geh-/Radweg, einseitiger Bordversatz Nordseite Südseite  Lösungsansatz 3 Nordseite Südseite 					

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
85.	Raigeringer Straße Zw. Wernerstraße und Asamstraße	Mischverkehr wichtige Schülerverbindung DTV: ca. 7.200-7.800 Kfz/ 24 h (2011) Raigeringer Straße zwischen Wernerstraße und Asamstraße Bestand 	Beidseitig Schutzstreifen markieren Alternativ: Ausbau beidseitiger Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen Südseite gesicherter Übergang zwischen Seitenraum und Fahrbahnführung gewährleisten Alternativ: Anordnung Tempo 30 Lösungsansatz, Schutzstreifen, ohne Umbau 	1	
86.	Krumbacher Straße Zw. Asamstraße und Dr.- Filchner-Straße	Mischverkehr wichtige Schülerverbindung DTV: ca. 5.500 Kfz/ 24 h (2011)	Markierungslösung prüfen, ggf. unter Aufgabe Kfz-Parken Linksabbiegen in Asamstraße sichern (z.B. Lichtsignalanlage oder Aufstellbereich Radverkehr) Alternativ: Anordnung Tempo 30	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
87.	Krumbacher Straße Zw. Dr.-Filchner-Straße und Kolumbusstraße	Nordseite: keine RVA Südseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg in unzureichender Breite (Zweirichtungsverkehr) Belagsschäden DTV: ca. 2.500 Kfz/ 24 h (2011)	Radweg aufgeben und als Gehweg nutzen Radverkehr im Mischverkehr führen zur Verdeutlichung der geänderten Radverkehrsführung Piktogramme auf Fahrbahn ergänzen	K	
88.	St 2040/ Lintacher Steig	nordseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Engstelle unzureichende Sicht unzureichende Sicherung Zweirichtungsverkehr an Einmündung	Radverkehrsfurt fahrbahnnah führen deutliche Kennzeichnung Zweirichtungsführung an Einmündung (inkl. Piktogramme) Langfristig ggf. ehemalige Busbucht zurückbauen und Radverkehrsanlage verlegen	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
89.	Zugbrücke über die Vils (Nähe Schlossgraben)	Engstelle temporär nicht befahrbar, da hochgezogen	Hinweis am Kurfürstenring zum Status der Brücke (z.B. Dialog-Display)	2	
90.	Zufahrt zum Fahrradparken am Bahnhof	Poller mit zu geringer Durchlassbreite	Poller entfernen oder durch reflektierende Poller mit Bodenmarkierung ersetzen. Durchlassbreite mind. 1,50 m gewährleisten Abstimmung mit Grundstückseigentümer (Bahn)	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
91.	Wegeverbindung entlang der Vils, parallel zur Bayreuther Straße <i>perspektivische Netzerweiterung</i>	Gehweg Belagsqualität	Durchgängiger Wegeausbau bis Obersdorfer Brücke Freigabe für Radverkehr einrichten	2p	
92.	Obersdorfer Brücke	Mischverkehr	Freigabe südseitiger Gehweg für den Radverkehr Piktogramme und Sicherheitstrennstreifen markieren	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
93.	Bayreuther Straße Zw. Obersdorfer Brücke und Erzbergbrücke	Westseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Fehlender Sicherheitstrennstreifen Verblasste Roteinfärbung und unzureichende Sicherung Zweirichtungsverkehr an Einmündung Klandörfel	Piktogramme und Sicherheitstrennstreifen markieren Furtmarkierung erneuern und Piktogramme ergänzen	K	
94.	Erzbergbrücke	Südseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Fehlender Sicherheitstrennstreifen	Piktogramme und Sicherheitstrennstreifen markieren	K	


Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
95.	Bayreuther Straße (B 299) Zw. Erzbergbrücke und Am Wagrain	Ostseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Fehlender Sicherheitstrennstreifen Engstellen an Busbucht unzureichende Sicherung Zweirichtungsradverkehr an Grundstückszufahrten (z.B. Tankstelle) Konflikte Höhe Eisladen mit Fußverkehr Weit abgesetzte Furt bei Einmündung Am Kugelfang	Piktogramme und Sicherheitstrennstreifen markieren Sicherung Zweirichtungsverkehr durch Furtmarkierung inkl. Piktogramme an Grundstückszufahrten Deutliches Piktogramm zum Hinweis auf Gefahren- bzw. Konfliktstelle Radverkehrsfurt an Einmündung Am Kugelfang fahrbahnnah führen Busbucht zurückbauen (Abstimmung mit Baulastträger - Staatliches Bauamt - nötig)	K 2	 

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
96.	Bayreuther Straße Zw. Am Wagrain und Amannstraße	Ostseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) in unzureichender Breite Radverkehrsfurt Hirschauer Straße weit abgesetzt Abruptes Ende Radverkehrsanlage vor Knoten Amannstraße	Durchgängiger Wegeausbau in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen Anbindung Amannstraße bzw. Neumühler Straße berücksichtigen Radverkehrsfurt Hirschauer Straße fahrbahnnah führen	1	


Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
97.	Bayreuther Straße Zw. Amannstraße und Stadtgrenze	Mischverkehr außerorts DTV: ca. 10.000-16.400 Kfz/ 24 h (2016)	Neubau anforderungsgerechter Radverkehrsanlage	1	
98.	Neumühler Straße Zw. Bayreuther Straße und Wegeverbindung westlich Vils	Mischverkehr Geschwindigkeitsbegrenzung innerorts 30 km/h Gemeindeverbindungsstraße (100 km/h)	Geschwindigkeitsreduzierung außerorts auf max. 70 km/h	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
99.	Hirschauer Straße Zw. Bayreuther Straße und Akazienweg	Ostseitiger Zweirichtungsradweg in z.T. nur knapp ausreichender Breite fehlender Sicherheitstrennstreifen Kfz-Parken auf Radweg bauliche höhenungleiche Trennung von Geh- und Radweg Wichtige Schülerverbindung	Radverkehr richtungstreu führen Ostseitigen Radweg für Radverkehr Richtung Süden beibehalten, Piktogramme und Sicherheitstrennstreifen ergänzen Kfz-Parken unterbinden Westseitig Schutzstreifen prüfen	1	

Hirschauer Straße
zwischen Bayreuther Straße und Akazienweg
Bestand




Lösungsansatz




Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
100.	Hirschauer Straße Zw. Akazienweg und Oberammersrichter Weg	Ostseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Fehlender Sicherheitstrennstreifen Wichtige Schülerverbindung	Radverkehr richtungstreu führen Ostseitigen Radweg für Radverkehr Richtung Süden beibehalten, Piktogramme und Sicherheitstrennstreifen ergänzen Westseitig Schutzstreifen prüfen	K	

Hirschauer Straße
zwischen Akazienweg und Oberammersrichter Weg
Bestand



Hirschauer Straße
zwischen Akazienweg und Oberammersrichter Weg
Lösungsansatz



Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
101.	Hirschauer Straße Zw. Oberammersrichter Weg und St2238	Mischverkehr Gemeindeverbindungsstraße (100 km/h)	Geschwindigkeitsreduzierung auf max. 70 km/h	K	
102.	Wegeverbindung zwischen Froschweg und Am Sand	z.T. Fehlende Freigabe für den Radverkehr	Freigabe für Radverkehr ergänzen	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
103.	Wegeverbindung OT Schweighof Richtung Norden (Stadtgrenze)	Belagsqualität	Belagserneuerung	2	
104.	Am Sand Zw. Waldweg und Abzweigung zur St2238	Belagsqualität	Belagsausbesserung	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
105.	St2238	Mischverkehr Gemeindeverbindungsstraße (100 km/h) z.T. Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h Fehlende Anbindung Industriegebiet und OT Bernricht	Anbindung OT Bernricht und Industriegebiet Nord herstellen Geschwindigkeitsreduzierung durchgängig auf max. 70 km/h	1 K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
106.	Wegeverbindung Zw. Hauerstraße und Ruckstraße <i>perspektivische Netzerweiterung</i>	Gehweg ohne Freigabe für Radverkehr unzureichende Breite für RAdverkehr	Wegeausbau und Freigabe für Radverkehr	2p	 The top photograph shows a narrow asphalt path next to a wall, with a blue circular sign for pedestrians and a small trash bin. The bottom photograph shows a narrow asphalt path next to a grassy field, with trees in the background.





Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
107.	Verlängerung Oberammersrichter Weg bis Industriegebiet Nord	Belagsqualität	Durchgängiger Wegebau	1	 A gravel path leading through a grassy field towards a line of trees. The path is made of light-colored gravel and is bordered by grass and some dry vegetation on the left. The background shows a line of trees under a clear sky.
108.	Verlängerung Oskar-von- Miller-Straße Richtung Süden <i>Perspektivische Netzerweiterung</i>	Fehlende Wegeverbindung	Wegeneubau zur Anbindung Industriegebiet Nord	2p	 A dirt path leading through a grassy field towards a line of trees. The path is bordered by a green fence on the left and a metal fence on the right. The background shows a line of trees under a clear sky.





Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
109.	Verlängerung Oskar-von-Miller-Straße Zw. August-Borsig-Straße und Stadtgrenze	Fehlende Freigabe Radverkehr Zugang zu Wegeverbindung durch Kfz- Parken versperrt nördlich Max-Planck-Straße Belagsqualität	Anbindung Wegeverbindung an August- Borsig-Straße Freigabe für Radverkehr einrichten Durchgängiger Wegeausbau	2	 

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
110.	Wegeverbindung Zw. Verlängerung Oberammersrichter Weg und Verlängerung Langangerweg	Belagsqualität	Belagserneuerung	2	 © PGV-Alrutz
111.	Philosophenweg	Fehlende Freigabe für den Radverkehr mehrere steile Anstiege	Freigabe für Radverkehr ergänzen	K	 © PGV-Alrutz



Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
112.	Verlängerung Mariahilfbergweg	Gehweg, fehlende Freigabe für den Radverkehr	Freigabe für Radverkehr ergänzen ggf. Abstimmung mit Forstbehörde bzw. Baulastträger nötig	K	
113.	Wegeverbindung Zw. Verlängerung Mariahilfbergweg und Häustbergweg <i>perspektivische Netzerweiterung</i>	Fehlende Wegeverbindung	Wegeneubau	2p	




Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
114.	Wegeverbindung Zw. Hofweg und Verlängerung Langangerweg	Belagsqualität	Belagserneuerung	2	 A gravel path leads from the foreground towards a small, light-colored building with a dark roof, situated on a grassy hill. The background shows a valley with some buildings and hills under a cloudy sky. A small copyright notice '© PGV-Alrutz' is visible in the bottom right corner.
115.	Am Pandurenpark und Verlängerung	Poller	Poller entfernen oder durch reflektierende Poller mit Bodenmarkierung ersetzen. Durchlassbreite mind. 1,50 m gewährleisten	K	 A paved path leads towards a building with a wooden facade. Two red and white striped bollards are positioned across the path. A small copyright notice '© PGV-Alrutz' is visible in the bottom right corner.

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
116.	Hallstätter Straße Zw. Immenstetter Straße und Raigeringer Dorfstraße	Nordseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseitigen Radweg für Radverkehr Richtung Westen beibehalten Südseitig Schutzstreifen prüfen Hallstätter Straße zwischen Immenstetter Straße und Raigeringer Dorfstraße Bestand  Lösungsvorschlag 	K	
117.	Hallstätter Straße Zw. Raigeringer Dorfstraße und Kleinraiering	Mischverkehr DTV: ca. 6.700 Kfz/ 24 h (2016) Hallstätter Straße zwischen Raigeringer Dorfstraße und Kleinraiering Bestand 	Markierungslösung prüfen (ggf. einseitig, bergauf) Lösungsvorschlag 	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
118.	Kleinraigerling Zw. Hallstätter Straße und Äußere Raigeringer Straße	Mischverkehr DTV: ca. 6.700- 7.600 Kfz/ 24 h (2016) Kleinraigerling Bestand  Westseite Ostseite Gehweg 1,30 Fahrbahn 6,00 Gehweg 1,30 8,60	Markierungslösung prüfen (ggf. einseitig, bergauf) Lösungsvorschlag  Westseite Ostseite Gehweg 1,30 Sstr 1,50 Fahrgasse 4,50 Gehweg 1,30 8,60	2	 © PGV-Alrutz
119.	Äußere Raigeringer Straße Zw. Kleinraigerling und Raigeringer Straße	Mischverkehr DTV: ca. 7.400 Kfz/ 24 h (2011) Äußere Raigeringer Straße Bestand  Westseite Ostseite Gehweg 2,00 Fahrbahn 7,50 Gehweg 2,00 11,50	Markierungslösung prüfen Äußere Raigeringer Straße Lösungsvorschlag  Westseite Ostseite Gehweg 2,00 Sstr 1,50 Fahrgasse 4,50 Sstr 1,50 Gehweg 2,00 11,50	2	 © PGV-Alrutz

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
120.	Berliner Straße Zw. Raigeringer Straße und Krumbacher Straße	Westseitiger Zweirichtungsradweg (fehlende Einheit von Entwurf und Betrieb) Kurz vor Krumbacher Straße gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) in unzureichender Breite Fehlender Sicherheitstrennstreifen DTV: ca. 5.600-6.200 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Westseitigen Radweg für Radverkehr Richtung Süden beibehalten Abschnittsweise Ausbau auf Regelbreite Ostseitig Schutzstreifen prüfen	1	 



Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
121.	Dr.-Filchner-Straße	Westseitiger Zweirichtungsradweg (fehlende Einheit von Entwurf und Betrieb) Fehlender Sicherheitstrennstreifen Belagsqualität Weit abgesetzte Furt an Einmündung Mosacher Straße Engstellen durch Lichtsignalmast DTV: ca. 4.000-4.400 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Westseitigen Radweg für Radverkehr Richtung Süden beibehalten Radverkehrsfurt fahrbahnnah führen Ostseitig Schutzstreifen prüfen	K	
Dr.-Filchner-Straße Bestand  Lösungsvorschlag 1, ohne Bordversatz  Lösungsvorschlag 2, ohne Bordversatz, Parken auf andere Straßenseiten verlegen 					

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
122.	Merianstraße	Westseitiger Zweirichtungsradweg (z.T. fehlende Einheit von Entwurf und Betrieb) Fehlender Sicherheitstrennstreifen Belagsqualität Engstellen durch Lichtsignalmast DTV: ca. 6.100-8.400 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Westseitigen Radweg für Radverkehr Richtung Süden beibehalten Ostseitig Schutzstreifen prüfen	K	
123.	Immenstetter Straße	Westseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) in deutlich unzureichender Breite DTV: ca. 10.000-10.300 Kfz/ 24 h (2016)	Radverkehr richtungstreu führen Wegeausbau bzw. Schutzstreifen (ggf. einseitig) prüfen Alternativ Temporeduzierung auf 30 km/h	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
124.	Hofmark Zw. Immenstetter Straße und erstem Gebäude auf der Nordseite	Nordseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) in unzureichender Breite und Qualität Belagsqualität Fehlende Sicherung Radverkehr im Übergang zum Mischverkehr DTV: ca. 3.800 Kfz / 24 h (2016)	Radweg aufgeben Radverkehr im Mischverkehr führen Alternativ Markierungslösung prüfen	K	
125.	Wegeverbindung Zw. Fagerastraße und AM 30	Brücke fehlende Freigabe für Radverkehr	Freigabe für Radverkehr einrichten ggf. Geländer erhöhen	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
126.	Bergauffahrt	Mischverkehr Belagsqualität	Belagserneuerung	2	
127.	Jahnstraße	Mischverkehr DTV ca. 3.800-7.000 Kfz/ 24 h (2011)	Markierungslösung prüfen	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
128.	Wegeverbindung zwischen Ägidienstraße und Verlängerung Fagerastraße <i>perspektivische Netzerweiterung</i>	Fehlende Verbindung	Wegeneubau	2p	 © PGV-Alrutz

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
129.	Kaiser-Ludwig-Ring zw. Ziegeltorplatz und Bahnhofstraße	Westseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) unzureichende Anbindung Bahnhof DTV: ca. 26.500 Kfz/ 24 h (2011) <i>Militärisches Hoheitsgebiet</i>	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Markierung von Radfahrstreifen im östlichen Straßenraum prüfen, ggf. unter Aufgabe von Grünflächen bzw. ehem. Tankstelle	1	 © PGV-Alrutz

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
130.	Kaiser-Ludwig-Ring zw. Bahnhofstraße und Nabburger Torplatz	Westseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) abschnittsweise fehlende Sicherheitstrennstreifen z.T. durch Böschung von der Fahrbahn getrennt Unzureichende Anbindung Bahnhof, Jahnstraße bzw. Kino DTV: ca. 25.600-28.000 Kfz/ 24 h (2011) <i>Militärisches Hoheitsgebiet</i>	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Markierung von Radfahrstreifen im östlichen Straßenraum prüfen	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
131.	Kreisverkehr am Nabburger Tor	unübersichtliche Verkehrsführung umwegige bzw. fehlende Querungsmöglichkeiten für Radverkehr fehlende Radverkehrsanlage Unfallschwerpunkt Hinweis: Fußgängerüberwege über zwei Fahrstreifen nicht zulässig	Komplettumbau Knoten, ggf. Signalisierung (z.B. „Dunkelampel“) Sicherheit vor Leistungsfähigkeit Rad- bzw. Fußverkehr gleichberechtigt berücksichtigen	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
132.	Kurfürstenring Zw. Nabburger Torplatz und Schießstätteweg	Nordseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) abschnittsweise fehlender Sicherheitstrennstreifen DTV: ca. 24.000 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Neubau südseitige Radverkehrsanlage in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Alternativ: Markierung von Radfahrstreifen prüfen	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
133.	Kurfürstenring Zw. Schießstätteweg und Am Anschuß	Nordseite: gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Südseite: keine RVA DTV: ca. 27.100 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Bau südseitige Radverkehrsanlage in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Alternativ: Markierung von Radfahrstreifen prüfen Furtmarkierung an Zufahrt Tankstelle inkl. Piktogramme	1	
134.	Kurfürstenring zw. Am Anschuß und Wingershofer Straße	Beidseitig gemeinsame Geh- und Radwege (Nordseite: Zweirichtungsverkehr) Südseite: fehlender Sicherheitstrennstreifen, ggf. Konflikte mit wartenden Personen an Bushaltestelle DTV: ca. 27.100 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Sicherheitstrennstreifen ergänzen Radverkehr an Bushalt über Busbucht (z.B. Radfahrstreifen) führen	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
135.	Kaiser-Wilhelm-Ring zw. Wingershofer Straße und Malteserplatz	Nordseitig Gehweg, Radverkehr frei in unzureichender Breite z.T. Kfz-Parken auf RVA Südseitig gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) - von der Straße durch Böschung und Grünzug getrennt DTV: ca. 25.300 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Neubau südseitige straßenbegleitende Radverkehrsanlage in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Alternativ: Markierung von Radfahrstreifen prüfen	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
136.	Kaiser-Wilhelm-Ring zw. Malteserplatz und Sechserstraße	beidseitig gemeinsame Geh- und Radwege (Zweirichtungsverkehr) abschnittsweise unzureichende Breite bzw. fehlender Sicherheitstrennstreifen unzureichende Kombination beidseitig benutzungspflichtiger Führung Höhe Kugelbühlstraße: Unterführung nur über Treppen zu erreichen. DTV: ca. 25.300-25.900 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Ausbau beidseitiger straßenbegleitender Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Borde im nördlichen Seitenraum zwischen den Haltlinien für Radverkehr aus Weißenburger Straße absenken Alternativ: Markierung von Radfahrstreifen prüfen Treppe zur Unterführung durch Schieberinnen ergänzen 	1	 

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
137.	Kaiser-Wilhelm-Ring zw. Sechserstraße und Georg-Grammer-Straße	beidseitig gemeinsame Geh- und Radwege (Zweirichtungsverkehr) Ostseitiger Radweg abgesetzt und durch Grünzug von Straße getrennt Westseitig unzureichende Breite bzw. fehlender Sicherheitstrennstreifen unzureichende Kombination beidseitig benutzungspflichtiger Führung DTV: ca. 15.400 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Neubau ostseitige straßenbegleitende Radverkehrsanlage in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Alternativ: Markierung von Radfahrstreifen prüfen	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
138.	Kaiser-Wilhelm-Ring zw. Georg-Grammer- Straße und Fleurystraße	beidseitig gemeinsame Geh- und Radwege (Zweirichtungsverkehr) Ostseitiger Radweg abgesetzt und durch Grünzug von Straße getrennt unzureichende Kombination beidseitig benutzungspflichtiger Führung DTV: ca. 15.400 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Neubau ostseitige straßenbegleitende Radverkehrsanlage in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Alternativ: Markierung von Radfahrstreifen prüfen	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
139.	Kaiser-Wilhelm-Ring zw. Fleurystraße und Sulzbacher Straße	beidseitig gemeinsame Geh- und Radwege (Zweirichtungsverkehr) unzureichende Kombination beidseitig benutzungspflichtiger Führung Engstellen Radverkehrsfurt Max-Josef-Straße sehr weit abgesetzt DTV: ca. 19.100-21.400 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Ausbau beidseitiger straßenbegleitender Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Alternativ: Markierung von Radfahrstreifen prüfen Radverkehrsfurt Max-Josef-Straße fahrbahnnah führen	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
140.	Pfalzgrafenring zw. Sulzbacher Straße und Bayreuther Straße	beidseitige gemeinsame Geh- und Radwege (Zweirichtungsverkehr) fehlende Sicherheitstrennstreifen Engstelle Bushalt DTV: ca. 22.400 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Ausbau beidseitiger straßenbegleitender Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Alternativ: Markierung von Radfahrstreifen prüfen	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
141.	Pfalzgrafenring zw. Bayreuther Straße und Ziegeltorplatz	Nordseitig gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) in unzureichender Breite DTV: ca. 31.700 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr im Ring richtungstreu führen Ausbau beidseitiger straßenbegleitender Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn Alternativ: Markierung von Radfahrstreifen prüfen	1	
142.	Maxplatz	selbständige Wegeverbindung Belagsqualität	Belagserneuerung	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
143.	Mosacherweg Zw. Boslarnstraße und Unterführung AM 30	Südseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) in nur knapp ausreichender Breite Fehlender Sicherheitstrennstreifen unzureichende Bordabsenkung bei Überführung aus Mischverkehr in Seitenraum. DTV: ca. 1.100 Kfz/ 24 h (2011)	Radweg aufgeben Radverkehr im Mischverkehr führen Mittelinsel oder Querungshilfe am Ortseingang bei Übergang vom Zweirichtungsverkehr außerorts zum Mischverkehr innerorts (dient auch der Geschwindigkeitssenkung im Ortseingangsbereich)	K	


Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
144.	Wegeverbindung Nördlich Auf-/Abfahrt AM 30/Regensburger Straße perspektivische Netzerweiterung	fehlende Wegeverbindung („Trampelpfad“) fehlende Querungsmöglichkeit Regensburger Straße zum Erreichen Radverkehrsanlage auf Südseite	Wegeneubau Querungshilfe (ggf. signalisiert) Regensburger Straße	2p	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
145.	Leopoldstraße Zw. Am Bergsteig und Barbarastraße	Beidseitig gemeinsame Geh- und Radwege Nordseite fehlende Sicherheitstrennstreifen Südseite Zweirichtungsverkehr unzureichende Kombination beidseitig benutzungspflichtiger Führung Fehlende Berücksichtigung des Radverkehrs in Kreiszufahrten bei gleichzeitiger Markierung von Fußgängerüberwegen an Querungsstellen am Kreisverkehr DTV: ca. 12.000 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseite Sicherheitstrennstreifen ergänzen Fußgängerüberwege in Kreiszufahrten durch Radverkehrsfurten ergänzen Alternativ: Radweg im Vorfeld des Kreises gesichert auf Fahrbahn führen.	2	


Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
146.	Leopoldstraße Zw. Barbarastraße und Kümmersbrucker Straße	Nordseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Keine Berücksichtigung des RV bei Baustelle Westlich Eisenbahnbrücke punktuell Belagsqualität Fehlender Sicherheitstrennstreifen Südseite: keine RVA	Radverkehr richtungstreu führen Ausbau Seitenraum Südseite zu Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
147.	Kümmersbrucker Straße Zw. Leopoldstraße und Drahthammerstraße	Nordseite: gemeinsamer Geh-/Radweg (Zweirichtungsverkehr) Fehlender Sicherheitstrennstreifen Südseite: keine RVA	Radverkehr richtungstreu führen Ausbau Seitenraum Südseite zu Radverkehrsanlagen in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen	2	
148.	Schlachthausstraße	Mischverkehr ungünstige Sichtbeziehungen Einführung Amselweg Poller zur Anbindung Zeisiggasse DTV: ca. 13.300-14.800 Kfz/ 24 h (2011)	Beidseitig Schutzstreifen markieren Alternativ: Einseitiger Ausbau Seitenraum (bergauf) zum gemeinsamen Geh- und Radweg in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen, bergab Schutzstreifen markieren Einführung Amselweg berücksichtigen Poller zur Zeisiggasse entfernen oder durch reflektierende Poller mit Boden- markierung ersetzen. Durchlassbreite mind. 1,50 m gewährleisten	1	

Schlachthausstraße
südlich Gasfabrikstraße
Bestand



Lösungsvorschlag, Schutzstreifen, ohne Umbau



Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
149.	Drahthammerstraße Zw. Schießstätteweg und Bruno-Hofer-Straße	Beidseitig gemeinsame Geh- und Radwege Fehlende Sicherheitstrennstreifen z.T. Parken auf der RVA DTV: ca. 17.200 Kfz/ 24 h (2011)	Sicherheitstrennstreifen und Piktogramme ergänzen Kfz-Parken unterbinden	K	
150.	Drahthammerstraße Zw. Bruno-Hofer-Straße und Höhe Karosserie & Lack Belmer	Ostseitiger Zweirichtungsradweg fehlende Führungskontinuität fehlender Sicherheitstrennstreifen	Ausweisen als gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Sicherheitstrennstreifen ergänzen	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
151.	Schießstätteweg Zwischen Kurfürstenring und Gasfabrikstraße	Ostseitiger Zweirichtungsradweg in unzureichender Breite Fehlender Sicherheitstrennstreifen DTV: ca. 7.600 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Ostseitiger Radweg für Radverkehr Richtung Norden beibehalten Westseitig Markierungslösung prüfen	2	
152.	Schießstätteweg Zw. Gasfabrikstraße und Drahthammerstraße	Ostseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Fehlender Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Kfz DTV: ca. 6.300 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Ostseitiger Radweg für Radverkehr Richtung Norden beibehalten Westseitig Markierungslösung prüfen	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
153.	Königsberger Straße zw. KiTa und Rosenthalstraße	Einfahrverbot von Rosenthalstraße Poller Unzureichende Bordabsenkung auf Höhe KiTa	Freigabe für Radverkehr einrichten Poller entfernen oder durch reflektierende Poller mit Bodenmarkierung ersetzen. Durchlassbreite mind. 1,50 m gewährleisten Borde absenken	K	
154.	An den Franzosenäckern	Nordseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) DTV: ca. 2.900-4.500 Kfz/ 24 h (2011) Fehlender Grünschnitt	Benutzungspflicht aufheben Radverkehr Richtung Osten im Mischverkehr führen Regelmäßiger Grünschnitt	K D	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
155.	Neustift	Fahrradstraße Belagsqualität	Belagserneuerung	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
156.	Nürnberger Straße, Sechser Straße Zw. Kastler Straße und Infanteriestraße	Nordseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) unzureichende Sicherung Zweirichtungsverkehr an Grundstückszufahrten (z.B. Tankstelle)	Radverkehrsfurt an Zufahrt Tankstelle markieren und Piktogramme ergänzen	K	
157.	Sechser Straße zw. Wörthstraße und Kastler Straße	Nordseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr)	Ausbau südseitiger straßenbegleitender Radverkehrsanlage für Zweirichtungsverkehr in Regelbreite zzgl. Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn	1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
158.	Verlängerung Eisenbahnstraße <i>perspektivische Netzerweiterung</i>	Sackgasse (am Ende Privatgrundstück)	Anbindung zur Regensburger Straße herstellen ggf. Grunderwerb nötig	2p	
159.	Sandstraße Zur Weiterfahrt auf gemeinsamem Geh-/ Radweg entlang der Gleise	Schlechte Sicht im Kurvenbereich Grünbewuchs	Regelmäßiger Grünschnitt Längerfristig Austausch Gehölze gegen niedrig wachsende Sträucher	D	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
160.	Wegeverbindung entlang der Gleise Zw. Sandstraße und Hans-Thoma-Straße	Gemeinsamer Geh-/Radweg Belagsschäden	Belagsausbesserung	2	
161.	Verlängerung Nordgaustraße <i>perspektivische Netzerweiterung</i>	fehlende Anbindung Drahthammerstraße	Anbindung Drahthammerstraße herstellen (z.B. Unterführung, ggf. Grunderwerb)	in Planung	 Quelle: Google Earth

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
162.	Barbarastraße	Westseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) abschnittsweise fehlender Sicherheitstrennstreifen DTV: ca. 7.700-9.200 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Westseitiger Radweg für Radverkehr Richtung Süden beibehalten, Sicherheitstrennstreifen markieren Westseitig Markierungslösung prüfen	K	
163.	Dreifaltigkeitsstraße zw. Regensburger Straße und Bäumlstraße	Mischverkehr Belagsqualität	Belagserneuerung	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
164.	Bäumlstraße Zw. Raigeringer Straße und Dreifaltigkeitsstraße	Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung	Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung prüfen	K	
165.	Bäumlstraße Zw. Dreifaltigkeitsstraße und Mosacherweg	Mischverkehr Belagsqualität	Belagserneuerung	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
166.	Am Schanzl	Gemeinsamer Geh-/Radweg Belagsqualität	Belagserneuerung	2	
167.	Bruno-Hofer-Straße Zw. Werner-von-Siemens- Straße und Perigueux Brücke	Nordseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) fehlender Sicherheitstrennstreifen DTV: ca. 15.900-16.400 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseitiger Radweg für Radverkehr Richtung Westen beibehalten Südseitig Markierungslösung prüfen	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
168.	Perigueux-Brücke	Nordseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) fehlender Sicherheitstrennstreifen DTV: ca. 15.900-16.400 Kfz/ 24 h (2011)	Radverkehr richtungstreu führen Nordseitiger Radweg für Radverkehr Richtung Westen beibehalten Südseitig Markierungslösung prüfen	K	
169.	Gelände südlich Bruno-Hofer-Straße	selbständige Wegeverbindung (touristische Route) mit Zugangsbeschränkung	durchgängige Befahrbarkeit gewährleisten ggf. Netzänderung touristische Route	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
170.	Wegeverbindung zwischen Dunant-Straße und Röntgenstraße über Rotkreuzplatz	Poller Engstellen wichtige Schülerverbindung	Poller entfernen oder durch reflektierende Poller mit Bodenmarkierung ersetzen. Durchlassbreite mind. 1,50 m gewährleisten Wegeausbau zwischen Rotkreuzplatz und Röntgenstraße auf maximal mögliche Breite	K 1	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
171.	Hohenburger Straße	Umlaufsperrn unzureichende Bordabsenkung im Übergang Haager Weg	Borde zu Haager Weg absenken Radverkehr gesichert auf Haager Weg führen (ggf. Schutzstreifen markieren) Durchfahrbreite mind. 1,50 m an Umlaufsperrn gewährleisten	K	
172.	Verlängerung Liebengrabenweg Richtung Süden <i>Perspektivische Netzerweiterung</i>	Einfahrverbot, landwirtschaftlicher Verkehr frei Belagsqualität	Freigabe für Radverkehr einrichten Belagserneuerung	2p	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
173.	Stauffenbergstraße Verbindung Höhe Kreisverkehr zum Liebengrabenweg <i>Perspektivische Netzerweiterung</i>	fehlende Wegeverbindung	Wegeneubau	2p	
174.	Eglseer Straße Zw. Kaiser-Wilhelm-Ring und Velhornstraße	Ostseite Gehweg, Radverkehr frei Fehlender Sicherheitstrennstreifen Kfz-Parken auf dem Gehweg DTV: ca. 3.700-5.400 Kfz/ 24 h (2011)	Sicherheitstrennstreifen und Piktogramme ergänzen Kfz-Parken auf Radverkehrsanlage unterbinden Alternativ: Freigabe für Radverkehr aufheben und Radverkehr im Mischverkehr führen	K	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
175.	Othmayrstraße Einmündung Eglseer Straße	Poller ungünstige Sicht	Poller entfernen oder durch reflektierende Poller mit Bodenmarkierung ersetzen. Durchlassbreite mind. 1,50 m gewährleisten Parken im Einmündungsbereich unterbinden ggf. Aufstellbereich (vorgezogener Seitenraum) einrichten	K	
176.	Wegeverbindung Zw. Frühlingstraße und Nürnberger Straße	Belagsschäden	Belagsausbesserung	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
177.	Runde um Flugplatz Rammertshof Amberg zw. Postweiher und Lengeloher Straße	Wegeverbindung (Teil der Alternative zum Amberger Radrundwanderweg) abschnittsweise Belagsqualität Schranke	Belagserneuerung durchgängige Befahrbarkeit gewährleisten ggf. Netzänderung Radrundwanderweg	2	

Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
178.	Gerberstraße zw. Am Weiher und Fuggerstraße	Westseitiger gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsverkehr) Fehlender Sicherheitstrennstreifen DTV: ca. 2.700-4.000 Kfz/ 24 h (2011)	Radweg aufgeben, Radverkehr im Mischverkehr führen Alternativ: Radverkehr richtungstreu führen Westseitiger Radweg für Radverkehr Richtung Süden beibehalten Ostseitig Markierungslösung prüfen	K	
179.	Triftweg Zw. Kirchensteig und Philosophenweg	Belagsqualität (Längsrillen, Sturzgefahr) Sehr steil	Belagserneuerung	1	